


elerte[®]
Remanufacture for tomorrow

What you send

What you get



KRYTERIUM AKCEPTACJI ZWROTU
DOZOWNIK MERCEDES EURO 5

Zwracane rdzenie muszą być kompletne oraz opatrzone oryginalnym numerem, aby ich zwrot został zaakceptowany.

Rdza występująca na zewnętrznej części rdzenia jest dopuszczalna, jednakże rdzenie nadmiernie skorodowane nie otrzymają akceptacji, wewnętrzne elementy mogą wykazywać jedynie jej ślad.

Rdzenie, które uległy uszkodzeniu w wyniku niewłaściwej eksploatacji, demontażu lub transportu, nie będą akceptowane.

Akceptacji nie otrzymają rdzenie z uszkodzoną elektroniką.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, rdzeń może zostać odrzucony lub jego wartość może zostać obniżona. Poniższe uszkodzenia mogą skutkować brakiem akceptacji rdzenia lub akceptacją w niższej kwocie.



Nieczytelny numer producenta



Uszkodzenie gniazda elektronicznego



Rdzeń niekompletny
*może skutkować obniżeniem kwoty zwrotu

elerte[®]

Remanufacture for **tomorrow**

